



## Prüfbericht-Prüfprotokoll

Prüffirma: Gebrüder Hufnagel GmbH & Co KG 9241 Wernberg

Prüfdatum : 2013/06/03 Seite: 1/1 Nr: 002/01223/GAM <sup>Wb07</sup>  
 Auftraggeber : Max Mustermann Datenträger-Nr: 00-00-0000  
 Adresse : A-0000 Muster, Musterstraße 00  
 Prüfauftrag / Prüfvorschrift : Feststellung der Dichtheit des unten angeführten Prüfobjektes gemäß ÖNorm B2503/EN1610 / PV: gemäß Normvorgabe

Bauherr / Projektant : Hr. Mustermann Ing. Mustermann  
 Baufirma / Bauaufsicht : KANAL Mustermann Hr. Mustermann  
 Prüfobjekt / Bezeichnung : **Ölabscheider Mustermann**  
 Prüfort : Muster / Mustetrstraße Auftr./Proj.Nr: **A0-00**  
 Prüfling / Material : **Ölabscheider M+R14KR / Beton** Prüfung von Sohle bis Zulauf

**Behälter (W110)** : DN: 3000 mm Tiefe: 2,70 m Füllhöhe: 1,80 m  
Füllvolumen: 12,72 m<sup>3</sup> benetzte innere Oberfläche: 24,03 m<sup>2</sup>  
 Prüfer und / Sicherungsperson : Markus Gallo / Christof Hufnagel  
 Messfläche (Prüfwasserspiegel) : 7,0686 m<sup>2</sup> (DN: 3000 mm)  
 Messmittel für Füllhöhe und Pegelstand : UDME, W110 / Nr: 3727 Sensortemp.: 11,8 °C  
Eichfehlergrenze: e=0,05 kPa mit gültiger Eichung lt. Zulassung: OE00d020  
 e=0,05 kPa entspricht einer Genauigkeit von 0,005097 m


Pamb Anfang / Ende : 964,5 mbar / 964,0 mbar Vorbereitungszeit: 00:30'00"  
 Beruhigungszeit: 00:05'10"

Besonderes / visuelle Schäden :  
Messgerät-Prüfstandort: UTC / GPS Koordinaten: 2013/06/03 07:59:32 46° 36,3943' N 14° 18,2611' E  
 RFID:

Prüfanforderung (Messung der Pegelveränderung) : zul. Wasserverlust: **0,191 l/m<sup>2</sup>h** Prüfzeit: 01:00'00"  
benetzte innere Oberfläche: 24,033 m<sup>2</sup> Faktor der Genauigkeit f=10  
 ges. zul. Wasserverlust: 4,59 l/h Niederschlag: I  
 Infiltration: nein Verdunstung / Benetzung: I

Prüfergebnis : tats. Wasserverlust: 0,00 l = **0,000 l/m<sup>2</sup>h** (= 0,00 kPa)  
0,00 kPa entspricht einer Pegelveränderung von 0,00 mm

Das Prüfobjekt ist gemäß ÖNorm B2503/EN1610  
 als **dicht** zu bezeichnen.



Programmversion: 1.56.1 / 1.56.1 / P2-11

Unterschrift Prüfer  
**GEBRÜDER HUFNAGEL**  
 Kanal-Kontroll-Service GmbH & CO KG  
 9241 WERNBERG - AUSTRIA  
 Tel./Fax: 04252 / 4433, Mobil: 0664 / 5263181  
 E-MAIL: geb.hufnagel.kanal-tv@aon.at